




A

Huurdersoordeel




Nieuwe huurders

2021 2022 2021 2022




Vertrokken huurders

2021 2022 2021 2022



Huurders met reparatieverzoek

2021 2022 2021 2022



benchmark

2022

Charlotte van Beuningen

Zie voor meer informatie het Aedes-datacentrum www.aedesdatacentrum.nl



B


Duurzaamheid



Energetische prestatie

Primair fossiel energieverbruik (EP2)


2021 2022 2021 2022



CO₂-uitstoot

CO₂-uitstoot gasverbruik


2019 2020 2019 2020



Isolatie prestatie

Afstand tot doelstelling Standaard


2021 2022 2021 2022



C

Bedrijfslasten

2020 2021 2020 2021



€/vhe



B


Onderhoud & verbetering



Technische woningkwaliteit

Energie-prestatie

2021 2022




Index 102



Ervaren woningkwaliteit

Oordeel huurder

2021 2022




Index 104



Instandhoudingskosten

2021 2022



€/vhe




Beschikbaarheid & betaalbaarheid



Beschikbaarheid

Voorraad

Voorraad (DAEB)



Voorraad tot hoge aftoppingsgrens (DAEB)


Vrijkomend aanbod tot aftoppingsgrens



Betaalbaarheid

Huurprijs (DAEB)

2020 2021 2020 2021



€/maand

Verandering huurprijs t.o.v. 2019



Huur t.o.v. maximale huur (DAEB)



Huisvesten doelgroepen

Toewijzen huishoudens onder passend-toewijzengrens



Match voorraad en doelgroep

